사용상의주의사항

1. 산소농도 18% 미만의 밀폐된 장소에서 사용하지 말 것

2. 수건, 휴지 등을 사용하여 호흡기를 감싼 다음 그 위에 착용하지 말 것

3. 마스크 안쪽이 오염되었을 시는 사용하지 말 것

4. 면체를 찌그러뜨리거나 변형하여 사용하지 말 것

5. 세탁하여 사용하지 말 것